

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机 客户须知

B-CN-270-CN REV A

2022 年 2 月 9 日

主题： 排气法兰套件 **100254 O 形圈**修正

目的

本公告 旨在 通知客户包装套件 **100254**（用于 2-5/8" 铜管的排气黄铜法兰）存在错误。最近发现该套件中包含错误 O 形圈，该 O 形圈尺寸明显小于正常 O 形圈。

总结

发现套件 **100254**（用于 2-5/8" 铜管的排气黄铜法兰）中存在小于所需直径的 O 形圈。截至 2022 年 2 月 1 日，工厂所有库存均已修正，已包含较大直径的 O 形圈。如果您已订购了套件 **100254** 且于 2022 年 2 月 1 日前发货了，则该套件中可能包含错误尺寸的 O 形圈。

需采取的措施

请务必检查您的库存，确认 O 形圈正确。如果为直径较大的 3.2" O 形圈，则无需采取其他措施。如果为直径较小的 1.4" O 形圈，请联系客户服务代表或您的 KAM，以便向您发送正确的 O 形圈。

需要协助

如需了解更多信息，请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。