

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机

# 客户须知

B-CN-286-CN REV A

2022 年 8 月 3 日

主题： 轴承传感器电缆改进

## 目的

---

本公告旨在通知客户有关 TTS/TGS 和 TTH/TGH 压缩机轴承传感器电缆的产品改进。

## 总结

---

### 改进措施

对轴承传感器电缆进行了设计更改，以确保镀层的一致性。

此次升级是我们持续改进过程的一部分，旨在对组件进行现代化改造，并提高传感器环和背板之间的信号完整性和可靠性。

### 零件号：

2021 年 12 月 2 日及之后发货的压缩机和轴承传感器电缆套件实施了最新的设计变更方案。

零件号未更改：

- 100064 - 前轴承传感器电缆线束
- 100065 - 后轴承传感器电缆线束

## 需采取的措施

---

不适用

## 需要协助

---

有关更多技术问题，请联系 [Turbocor.PS.NA@Danfoss.com](mailto:Turbocor.PS.NA@Danfoss.com)。如有任何其他相关问题，请联系您的大客户经理。