

## 公告 | Danfoss Turbocor Compressors

## 客户须知

B-CN-443-CN REV A

2026 年 3 月 9 日

主题： VTT/VTX 压缩机维修后的外观情况

## 目的

本公告概述了 VT 系列 (VTT/VTX) 压缩机在 Danfoss Turbocor 工厂维修后的预期外观情况。其目的是阐明设备在维修后的外观情况，使客户形成对外观的合理期望。以下内容也适用于经认证的翻新 VT 压缩机。

## 说明

VT 系列压缩机返修时通常带有喷漆外壳和/或外部保温棉。这些特征不属于新型 VT 系列压缩机的标准配置，Danfoss Turbocor 工厂不具备复现或恢复此类变化的标准维修流程。

在 VT 系列压缩机维修期间，Danfoss Turbocor 将尽一切努力保持设备的原始外观，但以下情况除外：

- **去除保温棉**
  - 仅在必要时去除保温棉以便维修。
- **油漆修复**
  - 如果维修过程中损坏了油漆或更换了外壳部件，则不会对喷漆外壳重新喷漆。
- **客户期望**
  - 维修后的压缩机在外观上可能与从现场装运时的状况有所不同。这些外观差异仅限于受必要维修工作影响的区域，不会影响设备的质量、性能、适配性、形状或功能。

## 需采取的措施

无需采取任何措施。

## 需要协助

如有其他问题，请联系您的大客户经理或我们的产品支持小组，联系方式为：[turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) 或 [turbocor.ps.eu@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.eu@danfoss.com)（欧洲范围内的咨询）。