

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机

客户须知

B-CN-321-CN 修订版 A


2023 年 6 月 30 日

主题: PWM 连接器

目的

本公告旨在通知客户我们更改了两 (2) 个 PWM 连接器上热缩管的位置。热缩管在两根电缆 (4 针和 6 针) 上的位置后移了 25 mm。这一变化将改善 PWM 电缆的应力消除性能, 从而提高电缆的可靠性。

下表说明了热缩管的新位置。



备件套件现将包括更新后的热缩配置。备件套件零件号保持不变。

总结

我们更新了 PWM 连接器上的热缩管配置, 以改善电缆的应力消除性能。

备件套件零件号保持不变。请参考下表中的备件套件编号。自本公告发布之日起交付的任何压缩机或套件都将包括更新后的热缩配置。

部件号	主要修订版	详细信息
100022	-N、-P、-A、-C、-D、-E	不受此变更的影响
100372	-F、-G、-H	热缩管更改

需采取的措施

无需采取任何措施。

需要协助

如需了解更多信息, 请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。