

客户须知

B-CN-329-CN 修订版本 A

2023 年 9 月 25 日

主题: TurboTool 发布 2.4.0 版

目的

丹佛斯发布 TurboTool® 更新应用程序 (2.4.0 版)。更新应用程序将帮助技术人员在现场对丹佛斯 Turbocor® 压缩机进行故障排除。更新应用程序包括 2023 年 7 月 20 日之前生产的所有压缩机。



TurboTool®

总结

最新移动版 TurboTool 应用程序 2.4.0 有助于快速识别潜在的检修问题，找到可能的解决方案，从而节省技术人员的时间。

丹佛斯 TurboTool 应用程序可以让现场检修技术人员在现场轻松解决丹佛斯 Turbocor 压缩机的问题。现场检修技术人员可以利用这款更新应用程序确定症状，找出可能的原因，然后根据建议的措施找到补救措施。用户可以访问 TurboTool 应用程序，即时对压缩机进行故障排除并查看快速参考图表。请注意，故障排除指南旨在为经验丰富、熟悉丹佛斯 Turbocor 压缩机的专业人员提供建议。该 TurboTool 应用程序可用于 iOS 和 Android 设备。

注意： TurboTool 应用程序不可替代检修手册，它是帮助现场技术人员的额外工具。

2.4.0 版有哪些新内容？

- 更新了故障排除信息，包括最新压缩机型号的详细信息
- 可以访问最新的 Turbocor 部件和压缩机信息
- 更新了 Turbocor 检修手册
- 更新了 Turbocor 备件手册
- 每季度更新一次最新生产的所有压缩机
- 便于从一个位置访问丹佛斯的其他应用程序工具
- 直接从应用程序中提供反馈
- 提高可靠性和稳定性

所需操作

如果您已经有该应用程序了，它将自动更新（取决于您的设置）。无需重新下载此版本。

新用户请遵循下表中的说明。有关更多信息，请联系 turbocor.ps.na@danfoss.com。

平台	说明	链接
iPhone 用户	点击 App Store 链接或扫描二维码 	https://apps.apple.com/us/app/turbotool/id1006539543
Android/ Google Play 用户	点击 Google Play 链接或扫描二维码 	https://play.google.com/store/search?q=turbotool&c=apps&hl=en_US&gl=US

需要协助

如需了解更多信息，请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。

商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话: +1 850 504 4800

Danfoss LLC 对手册、说明书、以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。Danfoss LLC 保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的必要更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。