

公告 | Danfoss LLC

## 客户须知

B-CN-317-CN 修订版 A


6/29/2023

主题： 更换 TT 系列 I/O 板连接器

### 目的

特此告知我们的客户，TT 系列 I/O 板总成中的一个替换组件将不再使用。经过广泛测试，我们发现 RS-232 J7 连接器不符合部分客户的预期。尽管功能完善，但若处理不当，在拆卸某些品牌的串行电缆时，该连接器可能会从印刷电路板 (PCB) 上脱落。所有替换连接器现均以机械方式固定在 PCB 上，增强稳定性和保持力，防止脱落。

图 1 - J7 连接器对比



### 总结

所有 RS-232 连接器现均由支撑安装件直接固定在 I/O 板上，防止在拔出任何品牌的串行连接器时脱落。

### 需采取的措施

不适用

### 需要协助

如需了解更多信息，请通过 [turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。