

公告 | Danfoss Turbocor Compressors

客户须知

B-CN-407-CN 修订版 A

2025 年 6 月 23 日

主题： 新型 TTS/TGS 系列压缩机 IGV 壳体螺纹端口的移除

目的

本公告旨在通知我们的客户 IGV 壳体的设计变更。以前带堵头的螺纹端口将逐步淘汰，因为它不再是压缩机的功能要求。此更新消除了一个潜在的泄漏点。

此变更正在我们的所有制造工厂逐步推进：塔拉哈西（美国）、海盐（中国）和诺堡（丹麦）。由于带螺纹端口的 IGV 壳体的现有库存仍然可用，因此，客户可能会在过渡期内收到任一版本。预计在未来几个月内将完全过渡到更新后的设计，即不带螺纹端口。

IGV 壳体备件套件也将过渡到不带螺纹端口的新的设计。此变更不包括 TTH 和 TGH 系列压缩机，因为它们的 IGV 壳体最初就设计为不带螺纹端口。

带螺纹端口的壳体



不带螺纹端口的壳体




图 1 - IGV 壳体比较

需采取的措施

无需采取任何措施。

需要协助

如有其他问题，请联系您的大客户经理或我们的产品支持小组，联系方式为：turbocor.ps.na@danfoss.com 或 turbocor.ps.eu@danfoss.com（欧洲范围内的咨询）。

商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话: +1 850 504 4800

Danfoss LLC 对手册、说明书、以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。Danfoss LLC 保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的后续更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。